

◆修理費用目安 一覧

※表示価格の他に別途往復送料がかかります。記載のない修理箇所に関してはお問い合わせください。
※オプションのみのご依頼はお受けしていません。

更新日 2026/9/1

ブランド		商品	仕様	すべて税込価格
メトロクス	CM231		背交換	22,000
			座交換	23,650
			フレーム交換	16,830
			ベース交換	20,240
			キャスター交換	4,180
カラーホイール	Φ1000		専門業者による洗浄	6,600
			〔オプション〕 防ダニ加工	517
			〔オプション〕 抗菌防虫加工	1,430
			〔オプション〕 撥水加工	1,760
カラーホイール	Φ1600		専門業者による洗浄	13,750
			〔オプション〕 防ダニ加工	1,320
			〔オプション〕 抗菌防虫加工	3,520
			〔オプション〕 撥水加工	4,400
カラーホイール	Φ1800		専門業者による洗浄	16,390
			〔オプション〕 防ダニ加工	1,650
			〔オプション〕 抗菌防虫加工	4,400
			〔オプション〕 撥水加工	5,610
カラーホイール	Φ2000		専門業者による洗浄	19,470
			〔オプション〕 防ダニ加工	2,090
			〔オプション〕 抗菌防虫加工	5,500
			〔オプション〕 撥水加工	6,930
カラフルアクセント・クワイエット	W1600		専門業者による洗浄	16,500
			〔オプション〕 防ダニ加工	1,650
			〔オプション〕 抗菌防虫加工	4,400
			〔オプション〕 撥水加工	5,610
カラフルアクセント・クワイエット	W1800		専門業者による洗浄	19,800
			〔オプション〕 防ダニ加工	2,200
			〔オプション〕 抗菌防虫加工	5,720
			〔オプション〕 撥水加工	7,150
カラフルアクセント・クワイエット	W2000		専門業者による洗浄	23,760
			〔オプション〕 防ダニ加工	2,640
			〔オプション〕 抗菌防虫加工	7,040
			〔オプション〕 撥水加工	8,800
パーシモンチェア	ビニールレザー	背	張替え	19,800
			張替え（ウレタン交換あり）	24,200
パーシモンチェア	ビニールレザー	座	張替え	22,000
			張替え（ウレタン交換あり）	28,600
パーシモンチェア	ファブリック	背	張替え	22,000
			張替え（ウレタン交換あり）	26,400
パーシモンチェア	ファブリック	座	張替え	24,200
			張替え（ウレタン交換あり）	30,800
SKランプ	山型・半月型		電材・コード交換（規定コード長）	15,290
			電材交換・コード長変更（コード長250cm以下）	26,290
			コード長延長（250cm超）1m/毎	2,200
			収納フランチカバーに変更	13,200
			収納フランチカバーに変更（コード交換と同時に行う場合）	1,320
			ダクトレールブラグへ変更	12,980
			ダクトレールブラグへ変更（コード交換と同時に行う場合）	1,100
SKランプ	鐘型		電材・コード交換（規定コード長）	12,100
			電材交換・コード長変更（コード長250cm以下）	20,900
			コード長延長（250cm超）1m/毎	2,200
			収納フランチカバーに変更	9,526
			収納フランチカバーに変更（コード交換と同時に行う場合）	1,320
			ダクトレールブラグへ変更	9,350
			ダクトレールブラグへ変更（コード交換と同時に行う場合）	1,100
アカブルコチェア・アカブルクロッキングチェア	アカブルコスツール・アカブルコサイドテーブル		PVCコード張替え	26,840
ヌースクール	カール	S	電材・コード交換（規定コード長）	13,530
			電材交換・コード長変更（コード長250cm以下）	21,450
			コード長延長（250cm超）1m/毎	2,200
			収納フランチカバーに変更	9,526
			収納フランチカバーに変更（コード交換と同時に行う場合）	1,320
			ダクトレールブラグへ変更	9,350
			ダクトレールブラグへ変更（コード交換と同時に行う場合）	1,100
	カール	L	電材・コード交換（規定コード長）	16,500
			電材交換・コード長変更（コード長250cm以下）	26,620
			コード長延長（250cm超）1m/毎	2,200
			収納フランチカバーに変更	13,200
			収納フランチカバーに変更（コード交換と同時に行う場合）	1,320
			ダクトレールブラグへ変更	12,980
			ダクトレールブラグへ変更（コード交換と同時に行う場合）	1,100
	ナヤ		専門業者による洗浄	17,600
			〔オプション〕 防ダニ加工	1,870
			〔オプション〕 抗菌防虫加工	4,950
			〔オプション〕 撥水加工	6,160

			すべて税込価格
ブランド	商品	仕様	正規
アノニマカステッリ	ブリア クリア、スモークピンク、スモークブラック	背・座交換	29,700
		座交換	20,350
		背交換	14,960
	ブリア ラタン	背・座交換（木部含む）	88,000
		座交換（木部含む）	52,250
		背交換（木部含む）	47,300
		背・座張替え（ラタン編み部のみ）	67,100
		座張替え（ラタン編み部のみ）	40,700
		背張替え（ラタン編み部のみ）	31,900
	プロナ	シェル交換	60,500
	DSC106S	グライズ交換（フェルトなし）	4,235
		グライズ交換（フェルト付）	4,345
ビーライン	ポビーワゴン ブラック・ホワイト	本体（1ユニット）交換	28,050
		浅トレイ（3トレイ用）交換	13,420
		深トレイ（2トレイ用）交換	14,520
		サイドパネル交換	10,450
		ベース交換（キャスター含まず）	19,250
	ポビーワゴン ハニー・クミン・バブリカ・ブルーホエール	本体（1ユニット）交換	30,800
		浅トレイ（3トレイ用）交換	15,400
		深トレイ（2トレイ用）交換	16,500
		サイドパネル交換	11,000
		ベース交換（キャスター含まず）	21,450
	ポビーワゴン共通	キャスター交換/1個	7,370
		キャスター交換/2個	9,240
		キャスター交換/3個	11,110
		キャスター交換/4個	12,980
		キャスター交換/5個	14,850
ケース	スピンドル・ボーリン・スパイン 1700x2400	メンテナンス（水洗い）	21,450
	スピンドル・ボーリン・スパイン 2000x3000	メンテナンス（水洗い）	30,360
ヒリー	シリーズE	脚部交換	16,830
	シリーズE リンキング	脚部交換	21,120
	シリーズE共通	シェル部交換	14,080
イノルクス	イハンネ	電材・コード交換（規定コード長） ※フレンジ加"-、ソケット加"-を生かす	10,450
		電材交換・コード長変更（コード長250cm以下） ※フレンジ加"-、ソケット加"-を生かす	19,250
		コード長延長（250cm超）1m/毎	2,200
		真鍮色アルミ製ソケットカバー+電材・コード交換（規定コード長）	16,280
		真鍮色アルミ製ソケットカバー+電材・コード交換（コード長250cm以下）	25,080
		フレンジカバー+電材・コード交換（規定コード長）	13,750
		フレンジカバー+電材・コード交換（コード長250cm以下）	22,550
	スカイフライヤー S・L	電材・コード交換（規定コード長） ※フレンジ加"-、スス"ソケット"-を生かす	10,450
		電材交換・コード長変更（コード長250cm以下） ※フレンジ加"-、スス"ソケット"-を生かす	21,340
		コード長延長（250cm超）1m/毎	2,530
	モダンアート	電材・コード交換（規定コード長）	12,870
	シブリ・バルボ	電材・コード交換（規定コード長）	13,640
		電材交換・コード長変更（コード長250cm以下）	22,440
		コード長延長（250cm超）1m/毎	2,200
		フレンジカバー+電材・コード交換（規定コード長）	16,500
		フレンジカバー+電材交換・コード長変更（コード長250cm以下）	25,300
		電材・コード交換（規定コード長）	11,000
		電材交換・コード長変更（コード長250cm以下）	19,800
	リサ S	コード長延長（250cm超）1m/毎	2,200
		フレンジカバー+電材・コード交換（規定コード長）	13,860
		フレンジカバー+電材交換・コード長変更（コード長250cm以下）	22,660
		電材・コード交換（規定コード長）	11,880
		電材交換・コード長変更（コード長250cm以下）	22,880
	リサ L	コード長延長（250cm超）1m/毎	2,200
		フレンジカバー+電材・コード交換（規定コード長）	14,740
		フレンジカバー+電材交換・コード長変更（コード長250cm以下）	25,740
	イハンネ・スカイフライヤー・シブリ・バルボ・リサ S	収納フレンジカバーに変更	9,526
		収納フレンジカバーに変更（コード交換と同時に行う場合）	1,320
		ダクトレールブラグへ変更	9,350
		ダクトレールブラグへ変更（コード交換と同時に行う場合）	1,100
	リサ L	収納フレンジカバーに変更	13,200
		収納フレンジカバーに変更（コード交換と同時に行う場合）	1,320
		ダクトレールブラグへ変更	12,980
		ダクトレールブラグへ変更（コード交換と同時に行う場合）	1,100